



Carter P74128 Fuel Pump

Carter® Fuel Tech Solution #2

Carter Fuel Tech Solutions: Product improvements and practical advice that make fuel service more efficient.

Problem:

In certain 1993 to 1999 GM passenger vehicles, the weak plastic lower bearing in the OE fuel pump design frequently leads to premature failure.



Weak plastic bearing

Solution:

Carter® product P74128 improves upon the OE design by using a carbide lower bearing instead of the plastic bearing design used in the OEM pump. In addition, the pump utilizes a quiet-running gerotor pumping section.

OE matched electrical connector is compatible with OE harness

Quiet-running gerotor pump design



Carbide bearing

Carbide bearing that replaces plastic OE bearing

Accurate diameter and length, and original inlet and outlet positions, ensure an exacting fit in the OE hanger assembly



Includes OE style rubber hanger grommet

To prevent premature pump failure and comebacks, a new strainer is included with the pump.



Part No. STS-46 included

Applications:

- 1996-93 Buick Century
- 1999-94 Buick LeSabre
- 1996-94 Buick Park Avenue
- 1993 Cadillac Fleetwood
- 1996-94 Oldsmobile 98
- 1994-93 Oldsmobile Cutlass Ciera
- 1998-95 Oldsmobile Delta 88
- 1999-94 Pontiac Bonneville

GM Passenger Car



Innovation born of behind-the-scenes OE knowledge. Practical, time-saving advice derived from genuine field experience. Plus 100 years of Federal-Mogul engine mastery. With Carter, you get it all.





Bomba de combustible P74128 de Carter

**Solución técnica
n.º 2 de Carter®
para el sistema
de combustible**

Soluciones técnicas de Carter para el sistema de combustible: Mejoras en los productos y consejos prácticos para una reparación eficaz del sistema de combustible.

Problema:

En algunos vehículos de pasajeros de GM de los años 1993 a 1999 la fragilidad del cojinete inferior de plástico de la bomba de combustible original ocasiona a menudo fallas prematuras.



Cojinete de plástico frágil

Para evitar las fallas prematuras de la bomba y las reclamaciones, la bomba viene con un nuevo filtro.



Pieza n.º STS-46 incluida

Solución:

El producto P74128 de Carter® mejora la pieza original mediante un cojinete inferior de carburo en lugar del cojinete de plástico que se utiliza en la bomba original. Además, la bomba de Carter es de tipo gerotor de funcionamiento silencioso.

El conector eléctrico es compatible con el cableado original

Bomba de tipo gerotor de funcionamiento silencioso



Cojinete de carburo

Cojinete de carburo en vez del cojinete de plástico original



La precisión del diámetro y de la longitud y las posiciones de entrada y salida originales hacen que la bomba quepa perfectamente en el soporte original

Comprende un aislador del soporte de caucho como el de la pieza original

Aplicaciones:

Buick Century 1996-93
Buick LeSabre 1999-94
Buick Park Avenue 1996-94
Cadillac Fleetwood 1993
Oldsmobile 98 1996-94
Oldsmobile Cutlass Ciera 1994-93
Oldsmobile Delta 88 1998-95
Pontiac Bonneville 1999-94

Automóvil GM



Innovamos porque conocemos perfectamente las piezas originales. Nuestra experiencia auténtica nos permite darle consejos prácticos que le harán ahorrar tiempo. Más de 100 años de conocimientos de mecánica del motor con Federal-Mogul. Con Carter lo tiene todo.

Carter
FUEL DELIVERY PRODUCTS



Carter P74128 Pompe à essence

**Solution
technique
d'alimentation
n°2 de Carter®**

Solutions techniques d'alimentation de Carter: Améliorations du produit et conseil pratique qui augmentent l'efficacité du système d'alimentation d'essence.

Problème:

Sur certaines voitures de tourisme GM de 1993 à 1999, le palier inférieur en plastique faible situé sur le modèle de pompe à essence d'origine entraîne souvent une défaillance précoce.



Palier en plastique faible

Solution:

Le produit n° P74128 de Carter® améliore le modèle d'équipement d'origine en utilisant un palier inférieur au carbure au lieu du modèle de palier en plastique utilisé dans la pompe du fabricant d'origine. De plus, la pompe est munie d'une section de pompage à rotors dentés à fonctionnement silencieux.

Le connecteur correspondant à l'équipement d'origine est compatible avec le faisceau de fils électriques d'origine

Modèle de pompe à rotors dentés à fonctionnement silencieux



Palier au carbure

Palier au carbure qui remplace le palier de plastique d'origine



La précision du diamètre et de la longueur, des positions originales de l'entrée et de la sortie, assure un ajustement exact sur l'ensemble du support d'origine.

Comprend la bague isolante en caoutchouc du support de type d'origine

Pour prévenir une défaillance précoce de la pompe et des retours, un nouveau tamis est inclus avec la pompe.



Pièce n° STS-46 incluse

Applications:

1996-93 Buick Century
1999-94 Buick Le Sabre
1996-94 Buick Park Avenue
1993 Cadillac Fleetwood
1996-94 Oldsmobile 98
1994-93 Oldsmobile Cutlass Ciera
1998-95 Oldsmobile Delta 88
1999-94 Pontiac Bonneville

Voitures de tourisme GM



L'innovation née de la connaissance de l'équipement d'origine acquise en coulisse. Un conseil pratique et qui économise du temps, provenant de l'expérience authentique acquise sur le terrain. Federal-Mogul a une expérience de 100 ans de la maîtrise du moteur. Avec Carter, vous obtenez tout.

Carter®
FUEL DELIVERY PRODUCTS